

## **Esclarecimento Nº 05**

### **FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - FOTE**

#### **PE 001/2018 - PROCESSO N 00037 – SEGURO OPERACIONAL**

##### **PERGUNTA Nº 01**

Sinistralidade dos últimos 5 anos.

##### **RESPOSTA Nº 01**

Não existe. Se trata de primeira contratação.

##### **PERGUNTA Nº 02**

Existe programa de manutenção? Em caso positivo encaminhar o programa ou descrever os tipos de manutenções realizadas

##### **RESPOSTA Nº 02**

Por se tratar de ativos da rede básica, segue-se como referência para manutenção a RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 669, DE 14 DE JULHO DE 2015 da ANEEL que Regulamenta os Requisitos Mínimos de Manutenção e o monitoramento da manutenção de instalações de transmissão de Rede Básica.

##### **PERGUNTA Nº 03**

Como é realizada a análise dos óleos dos equipamentos?

##### **RESPOSTA Nº 03**

A análise dos óleos são realizados nos laboratórios da Eletrosul e CEEE-GT que são responsáveis pela operação e manutenção dos ativos de transmissão da FOTE.

##### **PERGUNTA Nº 04**

Pedimos informar a seguradora atual do risco, se houver.

##### **RESPOSTA Nº 04**

Não existe. Se trata de primeira contratação.

##### **PERGUNTA Nº 05**

Informar a idade dos equipamentos segurados.

##### **RESPOSTA Nº 05**

A fabricação ocorreu entre os anos de 2014 e 2015.

##### **PERGUNTA Nº 06**

Erro de Projetos (defeito oculto) – R\$ 2.000.000,00. O que o cliente deseja garantir com esta garantia (Defeito Oculto)?

**RESPOSTA Nº 06**

Erro de projeto na concepção construtiva do equipamento, não detectado durante os testes de rotina em fábrica e comissionamento em campo.